

NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMATICKÁ LÍHEŇ JANOEL 10



Děkujeme za zakoupení produktu z našeho obchodu Líhně-inkubátory.cz
Jedná se o plně automatický inkubátor Janoel 10.
Umožňuje digitální nastavení teploty a vložení vajec různých velikostí.
Před započítím líhnutí si prosím důkladně prostudujte náš manuál.

Přejeme mnoho zdaru při líhnutí.

Obsah balení:

- Líheň
 - Napájecí kabel
 - Návod k použití
-

Zákaznický servis dovozce:

e-mail: info@agrofortel.cz

Tel: +420 222 769 769 (pouze v pracovní dny 8:00 – 14:00)

Dovozce:

Společnost **AGROFORTEL, s.r.o.**, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4.

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě s EU direktivami (CE – LVD a EMC; RoHS).
K nahlédnutí na požádání.

Prohlášení o shodě výrobku

Náš produkt splňuje následující směrnice a normy.

ROHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

Rozměry: **235 x 235 x 220mm**

Výkon: **max. 40 W**

Důležitá upozornění:



- Pokud poškodíte napájecí kabel, nikdy ho nezapojujte do zásuvky
- Pokud jsou naplněny vodní kanálky vodou, **nikdy s líhni nehýbejte a ani ji nepřenášejte**
- Nikdy nevsazujte držáky vajec do líhně, když je zapnutá.
- Líheň je určena pouze pro vnitřní použití
- Neobsluhujte líheň mokřýma rukama
- Chraňte inkubátor proti přepětí v síti
- Inkubátor chraňte před dětmi a nenechávejte ho v jejich dosahu
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti výbušnin či žířavin
- Nikdy neodstraňujte izolace elektrických obvodů ani do těchto obvodů nezasahujte
- Inkubátor nepoužívejte v místnostech s teplotou menší než 20°C a vyšší než 25 °C.
- Inkubátor, ani jeho víko nikdy nepřikrývejte a nezakrývejte
- **Netahejte za napájecí kabel!**
- **NIKDY INKUBÁTOR NEOBRACEJTE VZHŮRU!**

Nastavení teploty:

Krátce stiskněte tlačítko SET a nastavte požadovanou teplotu..

Výchozí hodnoty:

Změny těchto hodnot lze provádět dlouhým stisknutím tlačítka SET (na 5 sekund) a poté pomocí směrových šipek pro pohyb mezi kódy.

Kód	Popis	Rozptyl nastavení	Výchozí hodnota	Jednotky
HU	Heating power parameter NEMĚŇTE	1-90	35	-
HD	Heat preservation power parameter NEMĚŇTE	1-80	40	-
LS	Nejnižší nastavitelná teplota	-9.9~HS	30	°C
HS	Nejvyšší nastavitelná teplota	LS~99.9	39.5	°C
CA	Kalibrace teploměru	-5~+5	XX	°C
AH	NEMĚŇTE	0-15	--	°C
AL	NEMĚŇTE	0-15	--	°C

Líhnutí kuřat:

Den	Teplota	Vlhkost	Otáčení vajec	Chlazení	Vlhčení	Prosvětlení
1	37,8	60	ano	ne	ne	
2	37,8	60	ano	ne	ne	
3	37,8	60	ano	ne	ne	
4	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
5	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
6	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
7	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	ano
8	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
9	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
10	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
11	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
12	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
13	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
14	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
15	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	
16	37,8	55-60	ano	2x denně	ano	ano
17	37,8	65 - 70	ano	2x denně	ano	
18	37,2	65 - 70	ne	ne	ano	ano
19	37,2	65 - 70	ne	ne	ano	
20	37,2	65 - 70	ne	ne	ano	
21	37,2	65 - 70	ne	ne	ano	

Zvíře	Celková doba líhnutí (dnů)	Vejce vyjměte z držáků	Vlhkost pro líhnutí	Vlhkost poslední 3 dny	Teplota pro líhnutí	Teplota na poslední 3 dny
Bažant	22-25	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C
Křepelka	16	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C
Páv	28	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C
Krocán	28	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C
Perlička	27	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C
Husa	30-31	Poslední 3 dny	70 %	75 %	37,7 °C	37,2 °C
Divoká kachna, kachna	28	Poslední 3 dny	70 %	75 %	37,7 °C	37,2 °C
Pekingská kachna	34	Poslední 3 dny	55-60 %	65-75 %	37,7 °C	37,2 °C